



Bedienungsanleitung – Art.Nr 122978 Digitalwaage



Lieferumfang: 1Waage inkl. 2 Batterien CR2032


Wiegeleistung: Max. 50kg in 1g Schritten

Einlegen der Batterien:



Legen Sie die Batterien wie in den Abbildungen beschrieben gemäß der angegebenen Polungen (+ nach oben) in das Batteriefach ein und verschließen es wieder.
Sollten die eingelegten Batterien nicht genügend Spannung aufweisen, so erscheint im Display die Anzeige LOW – tauschen Sie in diesem Fall die Batterien aus.

Bedienelemente:



OFF / ON

Durch Drücken der Taste OFF/ ON kann die Waage EIN bzw. AUS geschaltet werden.

SET

Durch Drücken der Taste SET (ca.3 Sekundengedrückt halten) kann die Anzeige des Thermometers EIN (L_ON) bzw, AUS (L_OFF) geschaltet werden. Die Temperatur wird in Grad Celsius angezeigt sofern diese Funktion eingeschaltet ist und kein Wiegevorgang stattfindet.

MODE

Durch kurzes Drücken der Taste MODE können Sie die Maßeinheiten lbs und kg einstellen.

Zentimetermaß

Seitlich am Gerät befindet sich ein Zentimetermaß mit einer Länge von 90cm

Benutzerhinweis

Eine Kalibrierung der Waage wurde bereits für Sie vom Hersteller vorgenommen.

Benutzen Sie die Waage nicht bei Regen oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Kühlräume)!

Starke Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden und führt zu Beschädigungen des Displays!

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

